

国自審第1592号
令和8年9月10日

各関係団体代表者 殿（宛先は別添のとおり）

国土交通省 物流・自動車局
審査・リコール課長

補修用エアバッグ部品の使用に関する注意喚起について

標記の件につきまして、下記のとおり、補修用エアバッグ部品の使用に関する注意事項について了知いただくとともに、貴会傘下会員（組合員）に対し、周知方お願いいたします。

記

今般、米国において、中国製補修用エアバッグインフレーター「DTN60DB」が、エアバッグ展開時に異常破裂し金属片が飛散したことによる乗員の死亡事故が11件（令和8年9月3日現在）発生していることが報告されています。

つきましては、エアバッグの交換修理において、

1. 出所が不明な補修用部品を使用しないこと
2. 補修用部品については、信頼できる供給元から調達すること
3. 「DTN60DB」と表示されたインフレーターを発見した場合は、使用・販売を控えること（確認方法は別紙のとおり）

など、安全確保のための適切な対応をお願いします。

【参考：DTN60DB の識別方法】

1. インフレーターキャップの表面に「DTN60DB」と表示されているもの。

➤ マーキングまたはラベル表示例



2. インフレーター電気コネクタ側にはラベルが貼付されており、当該ラベルに「144415654 666631」または「144415654 666633」の数字を含むバーコードが記載されているもの

➤ バーコードの表示例（インフレーターがエアバッグモジュールに組み込まれた状態でも視認可能）



出典：米国運輸省道路交通安全局（NHTSA）

【宛先】

一般社団法人日本自動車工業会
日本自動車輸入組合
一般社団法人日本自動車整備振興会連合会
日本自動車整備商工組合連合会
日本自動車車体整備協同組合連合会
全国自動車電装品整備商工組合連合会
全国自動車整備協業協同組合協議会
B S サミット事業協同組合
一般社団法人日本損害保険協会
一般社団法人自動車用品小売業協会
全日本自動車部品卸商協同組合