

事務連絡
令和7年6月23日

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会 事業部長 殿

国土交通省物流・自動車局
型式指定業務指導官

自動車検査証の備考欄における記載事項の誤りに係る取扱いについて

ダイハツ工業株式会社（以下「ダイハツ」という。）が製造（トヨタ自動車株式会社（以下「トヨタ」という。）へOEM供給しているものを含む）している型式指定自動車において、自動車検査証（以下「車検証」という。）の券面及びICタグに格納されている備考欄の記載事項に誤りがあることが確認されました。

つきましては、当該事案に対処すべく、下記の取り扱うことといたしましたので、貴会会員に周知頂きますとともに、ご協力方よろしくお願ひいたします。

なお、本取扱いにつきましては、物流・自動車局自動車情報課及び自動車整備課に了解のうえ、ご連絡をさせて頂いておりますこと、並びに当該事案における対象車両の車検証の券面の備考欄に「平成28年騒音 M1A2A 71dB 3,750rpm（旧）4,200rpm」と記載があるものは、車検証の差し替えまでの間は「平成28年騒音 M1A2A 71dB 2,750rpm（旧）2,750rpm」と読み替えて差し支えない旨を申し添えいたします。

記

1. 対象車両

① 車名 : ダイハツ
型式 : 5AA-A202S
型式指定番号 : 20293号
類別区分番号 : 0001～0003
通称名 : ロッキー（HEV）

② 車名 : トヨタ
型式 : 5AA-A202A
型式指定番号 : 20296号
類別区分番号 : 0001～0003
通称名 : ライズ（HEV）

2. 誤りの内容

車検証の券面及び IC タグに格納されている備考欄の記載事項

(正) 平成 28 年騒音 M1A2A 71dB 2,750rpm (旧) 2,750rpm

(誤) 平成 28 年騒音 M1A2A 71dB 3,750rpm (旧) 4,200rpm

3. 対応

① 車検証について

車検証の券面及び IC タグに格納されている備考欄の記載事項を正しい諸元情報となるよう訂正（令和 7 年 1 月 24 日）し、正しい記載内容の車検証が交付されるよう措置しておりますが、すでに誤った記載で車検証の交付を受けた自動車使用者に対し、ダイハツ及びトヨタより案内（次回の継続検査時に車検証の差し替えを実施）を行い、正しい諸元情報が記載された車検証に差し替えを行うこととしております。

② 問い合わせについて

本事案に関する問い合わせがあった場合には、ダイハツ及びトヨタにおいて対応することとしておりますので、整備事業者等から問い合わせがあった際は以下の連絡先をご案内いただきますようお願いいたします。

【連絡先】

・ ダイハツ（通称名：ロッキー、型式：5AA-A202S）

ダイハツお客様コールセンター

0800-500-0182（対応時間：9:00-17:00）

<https://www.daihatsu.co.jp/faq/index.htm>

・ トヨタ（通称名：ライズ、型式：5AA-A202A）

トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター

0800-700-7700（対応時間：9:00-17:00）

<https://toyota.jp/faq/contact/>

③ 整備事業者等の対応について

対象車両につきましては、上記 2. の通り車検証の備考欄記載が誤っているものがあることから、近接排気騒音測定時の測定回転数は、2,750rpm（旧基準測定回転数 2,750rpm）で実施して頂くようお願いいたします。

（参考）

○特定記録等事務及び特定変更記録事務について

特定記録等事務及び特定変更記録事務については、通常どおり行うことができますが、対象車両の継続検査の際は、②の問い合わせ先にご連絡いただきますよう周知方お願いいたします。